

Ing.Petr Doležal
614 00 Brno,.

ČZ a.s.

Tovární č.p. 202
386 15 Strakonice

Vaše značka / ze dne

Moje značka

Datum

20.3.2012

Věc : Nesrovnalosti v TP

Vážený pane,

renovuji skútr Čezetu a blíží čas STK. Zjistil jsem nesrovnalosti v TP, který byl použit z typu 502-00 a následně při expedici z ČZ opraven, ale špatně.

Platné a správné údaje jsou vyraženy na karoserii, motoru a na štítku (fota příkládám). V TP jsou správně jen koncová pětimístná čísla, která jsou naražena červeným razítkem.

Někdo „šmahem“ v TP vše přepsal na typ 502-**05**, což bylo špatně. Typ v řádku 1 je správně opraven na 502-05, v řádku 3 Rám má být 502-03 a v řádku 4 Motor též 502-03.

Prosím o vaše vyjádření k výše uvedenému, které by pracovníkovi STK objasnilo tehdejší praxi (přepisování černou propiskou) a abych nebyl považován za falzifikátora. Vaše vyjádření i tuto mou žádost předložím v případě problémů s STK, případně i na odboru dopravy Mg.m.Brna. TP je poškozen olejovou skvrnou, chtěl bych nový TP, kam by se již vložily údaje správné.

Děkuji vám za váš čas

S pozdravem skútrista od 17ti let, nyní důchodce 66 let a když ty „papíry“ nenarovnám já, tak už nikdo